

Información sobre la central nuclear Almaraz I (Cáceres)

28 de noviembre de 2009

El titular de la central nuclear Almaraz I (Cáceres) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 19:55 horas se ha registrado una pérdida de refrigeración de la piscina de combustible gastado.

El suceso ha ocurrido estando la planta en parada para recarga y se ha debido a una bajada del nivel en el tanque de refrigeración de componentes durante el cambio de la bomba A a la B del sistema.

Este hecho se ha prolongado durante 25 minutos y ha provocado un aumento de la temperatura de la piscina de 0,5 grados centígrados. Al cabo de ese tiempo, se ha recuperado el funcionamiento normal del sistema.

Este suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, la población ni el medio ambiente.