

Información sobre la central nuclear Almaraz I (Extremadura)

29 de diciembre de 2009

El titular de la central nuclear Almaraz I (Cáceres) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 11:20 horas se produjo la actuación del sistema de detección de incendios en una sala de interruptores ubicada en el edificio eléctrico, sin existencia de fuego. El suceso fue debido a un cortocircuito en un transformador de media y baja tensión, estando la planta en parada para recarga de combustible.

Este suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, la población ni el medio ambiente, y el titular está procediendo a la reparación del transformador correspondiente.