

Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)

25 de mayo de 2009

El titular de la central nuclear de Ascó II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 21:00horas ha iniciado el proceso de bajada de potencia para desconectarse de la red.

La empresa ha decidido llevar la planta a parada para comprobar el posible desajuste del punto de apertura de dos válvulas de seguridad del presionador fuera de su valor de tolerancia, debido al desajuste de las mismas detectado ayer en su unidad I.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente.