

Ampliación de la información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)

6 de mayo de 2009

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado que el origen de la parada automática del reactor ayer se debió a una señal no real de alta temperatura en los sistemas de descarga de vapor de la turbina al condensador. Desde las 07:00 horas de hoy, la central se encuentra en proceso de arranque.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado el suceso, que no ha entrañado riesgo alguno para los trabajadores de la instalación, la población o el medio ambiente, con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

El organismo regulador informó, mediante nota informativa de 5 de mayo, de la notificación del titular de la desconexión de la central como consecuencia de una parada automática de la turbina.