

Información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)

30 de noviembre 2011

La central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) siguiendo el procedimiento reglamentario, que ha procedido a realizar una bajada de potencia no programada superior al 20% tras detectar un aumento de la temperatura en el edificio de turbina provocada por un escape de vapor dentro de dicho edificio.

El titular de la planta está trabajando para localizar el origen de la pérdida de vapor y proceder a su aislamiento.

El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.