

Información sobre la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos)

26 de mayo de 2011

El titular de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, la parada no programada del reactor.

El incidente, provocado por la aparición de vibraciones anómalas en la turbina, ha tenido lugar durante las pruebas finales tras la recarga.

Todos los sistemas de seguridad de la instalación han actuado según lo previsto y la central continúa en proceso de revisión y de análisis de las causas del incidente.

Este suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medio ambiente, y ha sido clasificado como de nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).