

Información sobre la central nuclear de Vandellós II (Tarragona)

15 de mayo de 2011

El titular de la central nuclear Vandellós II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que ha iniciado la parada no programada de la planta tras detectar que una de las válvulas de rociado del presionador estaba ligeramente abierta, cuando debería estar cerrada al 100%.

Se ha intentado resolver la situación abriendo la válvula de forma manual para volver a cerrarla, pero al permanecer ésta parcialmente abierta y no poder mantenerse la presión adecuada en el circuito primario, el titular ha decidido iniciar la parada no programada de la Planta.

El suceso, que no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, ha sido clasificado, de forma preliminar, como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).