

Información sobre la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca)

1 de agosto de 2013

El titular de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) siguiendo el procedimiento reglamentario, que estando la instalación sin producción se ha producido un incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) relacionado con el Sistema de Protección Contra Incendios (PCI).

Durante los trabajos de mantenimiento en el área de servicios generales, se procedió a la desconexión de tres detectores del PCI. Una vez finalizados los trabajos no se conectaron todos los detectores requeridos por las ETF. La sección afectada ha estado supervisada en todo momento por las correspondientes rondas de vigilancia.

No ha existido movimiento de material nuclear ni trabajos relacionados con los detectores afectados.

El incidente no ha supuesto ningún riesgo para las personas ni para el medio ambiente y el suceso ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).