

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

11 de Noviembre de 2007

Encontrándose la central en periodo de recarga, se produce el aislamiento de la ventilación de la sala de control debido a la activación espuria del tren B de la señal de alta radiación en la sala. Se repone la señal de aislamiento y se normalizan los equipos del sistema de ventilación.