

ISN24H

Vandellòs II (Tarragona) - Nivel INES 0

03 de Diciembre de 2007

Arranque de la bomba del Sistema de Rociado de la Contención, sin demanda de actuación, al abrir la válvula de aspiración del tren B. Se revisó la lógica de actuación de las bombas de rociado, y se detectó que un final de carrera de la válvula activó el circuito de arranque de la bomba de rociado, debido a una modificación de diseño mal implantada en la pasada recarga. El suceso no tuvo consecuencias, ya que la válvula de descarga a la contención estaba cerrada de acuerdo al diseño, parando la bomba automáticamente por señal de bajo caudal.