

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

16 de Marzo de 2007

Arranque automático del generador diesel esencial como consecuencia de una pérdida de tensión en la cabina eléctrica durante la realización de los alineamientos contemplados en un permiso para realizar trabajos eléctricos. Normalización posterior correcta.