

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

01 de Abril de 2008

Salida del Delta-I de su banda de maniobra durante 13 minutos debido a una reducción automática de potencia nuclear hasta el 88%, originada por la parada de las dos bombas del sistema de refrigeración de las bobinas del estator del alternador principal, durante las operaciones de cambio de bomba requerido por el programa de seguimiento predictivo de funcionamiento de equipos.