

ISN24H

Cofrentes (VALENCIA) - Nivel INES 0

04 de Julio de 2008

Detectado material radiactivo dentro del emplazamiento, fuera de la zona radiológica, que ha requerido reclasificación zonal por contaminación. El titular ha recogido y segregado la tierra afectada, que ocupa un volumen de unos 300 litros y ha procedido a la limpieza de la zona.