

ISN24H

Santa M^a de Garoña (Burgos) - Nivel INES 0

14 de Marzo de 2008

En la contrastación de la medida del caudalímetro del Sistema de Tratamiento de Gases del Condensador, realizada en el túnel de viento, se detecta una desviación en la medida del caudal superior a la considerada como aceptable. Se declara inoperable el caudalímetro y se realiza la medición con medios alternativos.