

ISN24H

Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

15 de Julio de 2009

Estando la central en parada por recarga, se superó en varias ocasiones el punto de consigna de un detector de radiación del edificio de contención que, conforme al diseño, provocó el aislamiento del sistema de ventilación. Ello se debe a que los valores máximos estaban fijados demasiado cerca de los valores reales. En ningún momento se ha producido aumento alguno del nivel de radiación en la zona, ni el suceso ha tenido impacto sobre las personas ni el medio ambiente.