

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

05 de Abril de 2009

Actuación del sistema de aislamiento de la ventilación de la sala de control debido a la activación, por una señal no real, de alta concentración de gases tóxicos. El origen del suceso fue debido a una anomalía ocasionada por uno de los dos analizadores. Esta incidencia no tuvo repercusión en el estado de la planta y no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.