

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

06 de Marzo de 2009

---

Durante las labores de inspección que se están llevando a cabo, se ha detectado la indisposición de un sistema automático de extinción de incendios en uno de los cubículos en los que se están llevando a cabo mejoras. En aplicación del apartado de Acción de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento se ha establecido la vigilancia continua y métodos de apoyo. Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni el medio ambiente.