

ISN24H

Cofrentes (Valencia) – Nivel INES 0

24 de Junio de 2009

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha detectado que tenía que haber realizado la prueba de comprobación de válvulas del sistema de rociado del núcleo a alta presión antes del 1 de junio, pero un fallo informático hizo que la fecha indicada en el sistema fuera errónea. Tras detectar el error, el titular ha realizado la prueba de comprobación de válvulas, y ha obtenido resultados satisfactorios. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.