

ISN24H

Cofrentes (Valencia) – Nivel INES 0

28 de Agosto de 2009

El titular de la central nuclear de Cofrentes ha comunicado que se ha producido la actuación del relé de protección de la barra eléctrica EA1, por una anomalía en el interruptor correspondiente a dicha barra. En consecuencia, se ha producido la apertura automática de los interruptores de la barra y la activación de la señal de arranque automático del Generador Diésel división 1. Todos los sistemas de seguridad han funcionado según lo previsto en el diseño. El titular ha procedido a normalizar todos los sistemas afectados. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.