

ISN24H

Trillo (Guadalajara) – Nivel INES 0

19 de Mayo de 2009

Una válvula del sistema de purificación y desgasificación del refrigerante primario cerró al desprendérsele el vástago de la membrana. Como consecuencia quedó aislada la purga de agua del circuito primario y subió el nivel del presionador hasta rebasar en 0,8 m el nivel normal. El titular lo ha notificado al CSN por exceder un valor, el del nivel del presionador, limitado en las especificaciones técnicas de funcionamiento, aunque recuperó el nivel normal al cabo de 19 minutos, es decir, en un tiempo inferior al máximo permitido por dichas especificaciones, que es de una hora. El transitorio no ha tenido incidencia en la operación de la planta ni ha supuesto riesgo alguno para los trabajadores, la población ni el medioambiente.