

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) – Nivel INES 0

03 de Mayo de 2010

Arranque automático de las unidades de ventilación de emergencia de Sala de Control y aislamiento automático del monitor encargado de la detección de partículas, yodos y gases nobles del recinto de contención. Este hecho se ha producido por la activación de una señal no real en uno de los monitores de radiación. El titular ha procedido a calibrar este monitor.