

ISN24H

Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

03 de Noviembre de 2010

Pérdida de tensión transitoria (de 11 minutos de duración) en un centro de control de motores, por la apertura indebida del interruptor de alimentación al mismo. Ese hecho, que no supuso riesgo para las personas ni para el medio ambiente, dejó inoperables algunos equipos. Se decidió cerrar el interruptor y restablecer la tensión en el citado centro de control de motores y en los equipos que éste alimenta, y se identificaron todos aquellos interruptores que pudieran ocasionar eventuales inoperatividades.