

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

11 de Noviembre de 2010

El titular de la central nuclear de Ascó II ha observado durante una revisión, que el valor de densidad de uno de los vasos de una de las baterías de alimentación de una barra eléctrica no era el adecuado. La planta ha declarado inoperable la batería afectada, ha sustituido el citado vaso y a continuación la ha devuelto a operable.