

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

05 de Agosto de 2011

Durante la maniobra de igualación de presión de la Contención, se ha producido el aislamiento de la ventilación del edificio por una señal del detector de radiación de gases de la atmósfera del Edificio de Contención.

Todos los sistemas han actuado correctamente, de acuerdo al diseño, aislando la línea de igualación de presión. El titular está realizando maniobras de desgasificación del circuito primario para disminuir el fondo radiológico de la contención. Este suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población o el medioambiente.