

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

28 de Diciembre de 2011

El titular de la central nuclear Ascó ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, estando la unidad II en parada por recarga, durante la ejecución de la prueba periódica de actuación de los equipos de salvaguardias y debido a la apertura inesperada de una válvula motorizada, se ha producido un aporte de agua al circuito primario que ha llenado el presionador. De acuerdo con los procedimientos aplicables las válvulas de alivio del presionador estaban abiertas, por lo que una parte reducida de este agua alcanzó el tanque de alivio del presionador, sin que se haya producido ningún pico de presión en el circuito primario.

Este suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores de la planta, la población o el medioambiente.