

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

25 de Septiembre de 2011

El titular de la central nuclear de Cofrentes ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, estando la planta en parada por recarga, se ha producido una avería en el motor de una de las válvulas del sistema de refrigeración en parada que impedía su apertura y la puesta en servicio del sistema. El titular ha realizado la apertura manual de la mencionada válvula y ha procedido cambiar su motor. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.