

ISN24H

Juzbado (Salamanca) - Nivel INES 0

16 de Septiembre de 2011

Exceso de peso en un bidón de pastillas de uranio, superior en 5 Kg al de 30 Kg establecido en la documentación aplicable como una de las medidas para garantizar la subcriticidad. Al detectar este hecho la unidad de producción cerámica, se lo comunicó de inmediato al supervisor. El exceso de material fue trasvasado a un segundo bidón, se restableció el parámetro de masa afectado y se inició una investigación de las causas. Este hecho no ha supuesto riesgos en la instalación, ni ha tenido repercusión en las personas, ni en el medio ambiente, ya que el resto de parámetros que garantizan la subcriticidad (moderación y geometría) se mantuvieron dentro de los límites establecidos.