

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

03 de Agosto de 2011

Durante las actividades de inspección de sellados de las penetraciones en los edificios de la central de Vandellós II, la brigada contraincendios ha detectado una penetración con el sellado incorrecto en la barrera que separa áreas de fuego del edificio de Control.

El sellado ha sido reparado y en estos momentos está operable. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.