

## Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)

13 de noviembre de 2012

---

El Consejo de Seguridad Nuclear clasifica como nivel 1, en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), el suceso notificado el pasado domingo por el titular de la central nuclear Ascó II en el que se detectó, durante unas pruebas, el mal funcionamiento de un enclavamiento en el caso de que se produjera una situación de baja presión en el presionador, ya que este enclavamiento produciría el bloqueo automático de la inyección de seguridad por baja presión en líneas de vapor, en lugar de limitarse a permitir el bloqueo manual, según se establece en el diseño.

El nivel 1, en una escala de 0 a 7, se fundamenta en que la función de seguridad del mencionado enclavamiento estaba por debajo de la mínima que se requiere en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.

Esta clasificación aplica también a la unidad I de la instalación, que se encuentra en parada por recarga.

Asimismo, el organismo regulador llevará a cabo una inspección reactiva en la central la próxima semana para evaluar y analizar este suceso.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medioambiente.