

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

28 de Marzo de 2012

---

Arranque imprevisto del generador diésel A sin acoplamiento a la barra eléctrica, debido a un error humano que fue inmediatamente detectado y subsanado. Todos los sistemas actuaron adecuadamente. Este suceso no ha tenido repercusión para las personas ni el medio ambiente.