

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

02 de Abril de 2012

El titular de la central nuclear Cofrentes ha comunicado al CSN que en la tarde de ayer, debido a las fuertes tormentas en la zona, se produjeron alteraciones en la tensión de las líneas eléctricas externas relacionadas con la central, que provocaron el arranque de dos generadores diesel de salvaguardia. El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, las personas ni para el medio ambiente.