

## ISN24H

### Cofrentes (Valencia)- Nivel INES 0

27 de Junio de 2013

---

El titular de la central nuclear Cofrentes ha comunicado al CSN, siguiendo el procedimiento reglamentario, que se ha producido el cierre de dos válvulas correspondientes a la línea de toma de muestra del sistema de recirculación debido a una anomalía en el sistema de inyección de hidrógeno, sin que este suceso haya incidido en el funcionamiento normal de la instalación.

El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.