

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

19 de Abril de 2013

El titular ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el incumplimiento del requisito de vigilancia establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) al no realizarse en el plazo de seis meses la verificación del nivel de electrolito de los elementos de las baterías. Éstas cuentan con 92 ó 93 elementos, dependiendo del tipo de batería.

Durante el cuarto trimestre de 2012, se revisaron los niveles en los elementos del 1 al 50 y en el primer trimestre de 2013 se verificaron los elementos del 1 al 47, en lugar del 48 en adelante, como correspondía.

Una vez detectado el error, el titular ha revisado los niveles de electrolito en las correspondientes baterías, encontrándose dentro de valores correctos.

El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.