

## ISN24H

### Cofrentes (Valencia) – Nivel INES 0

24 de Junio de 2014

---

Durante la ejecución de un requisito de vigilancia contemplado en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, consistente en la inserción individual de las barras de control, se produjo la extracción involuntaria de una de las barras produciéndose la superación de los límites de operación, aunque no se llegaron a sobrepasar los límites de seguridad establecidos.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni en el medioambiente.