

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 19-03-2014

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	RADIOCIRUGÍA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A. Madrid IRA-3150 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3150/2014 Fecha Solicitud: 4/10/13	Instalación radiactiva médica: Se dan de baja los siguientes equipos: - Braquiterapia de alta tasa, marca Nucletrón, modelo Microselectron HDR - Simulador tomógrafo computarizado Philips, modelo TOMOSCAN LX/C. - Acelerador lineal de radioterapia Elekta, modelo Synergy . Para sustituirlos por los siguientes equipos: - Acelerador lineal de teleterapia ELEKTA, modelo Infinity, con multiláminas Agility de 160 láminas, y sistema de imagen de Rayos-X XVI - Acelerador lineal de tomoterapia TOMOTHERAPY, modelo HI-ART. - Simulador de tomografía computarizada GE, modelo Lightspeed Pro 16. -	La especificación 12ª del condicionado requiere Notificación para la Puesta en Marcha del CSN, tras la preceptiva visita de inspección.	El titular de la instalación es Radiocirugía San Francisco de Asís S.A., (Madrid), con domicilio en Madrid. La modificación afecta a la instalación ubicada en el servicio de radioterapia del Hospital de Torrejón, en Torrejón de Ardoz (Madrid), de la que ostenta la titularidad Radiocirugía San Francisco de Asís.