

Trámite Simplificado

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
93	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Consenur Sanitarios S.L Localidad: Madrid (Madrid) IRA-1510 Fecha Solicitud: 27.03.2025	Objeto de la solicitud: <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de domicilio por cambio de emplazamiento. • Cambio de denominación y domicilio social. • Baja de un equipo de rayos X y alta de nuevo equipo de rayos X. 	Instalación radiactiva de segunda categoría dedicada a investigación y docencia. Requiere inspección de puesta en marcha. Se incluye nota interior de SRO con clarificación sobre observación de IEV
EVALUACIÓN CC.AA.				
94	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Mercurius Health SLU Localidad: Tarragona IRA-3593 Fecha de la solicitud: 4.09.2025	Autorización de modificación de la instalación radiactiva de 2ª categoría (IRA 3593) de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Alta un equipo TC de simulación de la, con unas características máximas de 140 kV y 80 kW. • - Modificación de las características de emisión del acelerador: baja de la capacidad de emitir haces de electrones. 	Instalación de segunda categoría para posesión y uso de equipos generadores de radiación con fines médicos, en el campo de aplicación de la oncología radioterápica Requiere inspección de puesta en marcha. ENCOMIENDA DE FUNCIONES DE SCAR

Trámite Simplificado

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EMPRESAS DE COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X (OAR)				
95	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SP Integra Servicios y Equipamientos, SLU Localidad: Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) ERX/TF-0040 Fecha Solicitud: 05.07.2023	Objeto de la solicitud: <ul style="list-style-type: none">• Actualización y cambio de domicilio social• Ampliación de la autorización para venta y asistencia técnica de equipos de rayos X de dos marcas comerciales.	Entidad de venta y asistencia de equipos de rayos X con fines de diagnóstico medico Se incluye informe de discrepancia de la subdirección de protección radiológica operacional