

ISN 24H

Información sobre la fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca) – INES 0

8 de enero de 2016

El titular de la instalación ha comunicado al CSN, siguiendo el procedimiento reglamentario, la activación automática del Sistema de Protección Contra Incendios (SPCI), ante la indicación y alarma de la sonda de temperatura de la cabina de uno de los hornos de oxidación.

Esta actuación ha llevado al cierre, según diseño, de la válvula general de suministro de hidrógeno a la zona de sinterizado.

Posteriormente, se ha comprobado que la activación de las alarmas se produjo por una reducción en la circulación de aire en la cabina del mencionado horno que provocó el aumento de la temperatura en su interior. El titular ha procedido a restablecer el caudal de aire correcto en la cabina del horno para recuperar las condiciones normales de funcionamiento.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población ni el medioambiente.