

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

29 de Noviembre de 2008

Incumplimiento administrativo por realización fuera de plazo del requisito de vigilancia que comprueba la estanqueidad de los sellos de una de las esclusas de personal del edificio de contención. Dicha vigilancia debería haberse realizado antes del día 21 de noviembre. La función de seguridad de la esclusa se ha mantenido en todo momento.