PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 09-09-2009

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME	SOLICITANTE O	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES	OBSERVACIONES
	TITULAR		ESPECIALES	
MODIFICACIÓN	IBA MOLECULAR SPAIN, SA. (Alcobendas, Madrida) IRA-0490 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-18 parcial/IRA-0490/09 Fecha Solicitud: 36/06/2009	Instalación de comercialización, importación, almacenamiento, distribución, transporte y retirada de material radiactivo. Modificación: -Solicita autorización para trasladar las actividades de almacenamiento temporal de material radiactivo que comercializa IBA MOLECULAR SPAIN, SA., a la instalación radiactiva de MOLYPHARMA SA., (IRA-2386), situada en Alcobendas, Madrid. La autorización tendrá validez hasta que se terminen las obras de acondicionamiento y adaptación de una nueva nave situada en el emplazamiento de la instalación de IBA MOLECULAR en Madrid	Se modifica el condicionado completo de acuerdo con la nueva situación de funcionamiento temporal de las actividades de comercialización de Iba Molecular en las dependencias de la instalación de Molypharma.	la nueva nave, se procederá a la evaluación de la 2ª parte de la

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN CSN-GC/MO- /IRA-2830/2009	USP Institut Dexeus SA (IRA-2830) de Barcelona (Barcelonés), provincia de Barcelona. Fecha de solicitud: 16.03.2009	Instalación destinada a radioterapia (teleterapia y braquiterapia) Solicitan autorización para ampliar la actividad máxima permitida del radisótopo).	Se efectuarán medidas para verificar la idoneidad de los blindajes de la sala al cargar la fuente con la nueva actividad. Se enviará un documento al SCAR con los resultados y las conclusiones.	 No es perceptiva la inspección previa a la puesta en marcha de la instalación. USP Institut Universitari Dexeus dispone de otra instalación radiactiva en el mismo centro: la IRA-2831, de medicina nuclear. El supervisor es el responsable del cumplimiento de las normas legales que afectan a la instalación (el RINR, el RPSRI y el reglamento de funciona-miento de la IRA).