

CSN/AIN/16/IRA/1681/12 Hoja 1 de 4

ACTA DE INSPECCIÓN

| | D. Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear. | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | CERTIFICAN: Que se personó el día once de octubre de dos mil doce en SCS TECNOS S.A., sito en la calle en Madrid. | | | | | |
| | Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a la medida de densidad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento referido, y cuya última autorización (MO-1) fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid con fecha 17 de agosto de 2000. | | | | | |
| , | Que la Inspección fue recibida por D. Supervisor de la stalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la sepección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica. | | | | | |
| | Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido. | | | | | |
| | Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que: | | | | | |
| | - Disponen de una licencia de Supervisor y tres de Operador, en vigor, para la instalación central de Madrid. | | | | | |
| | - Disponen de una licencia de Supervisor y seis de Operador, en vigor, en la delegación de Puertollano. | | | | | |
| | - No consta en el CSN que hayan comunicado las altas y bajas de la instalación. | | | | | |



CSN/AIN/16/IRA/1681/12 Hoja 2 de 4

| Han realizado un curso de formación bienal en protección radiológica e marzo y agosto del año 2012. |
|---|
| El personal de nueva incorporación ha recibido el Reglamento d Funcionamiento y el Plan de Emergencia. |
| - Estaban disponibles las últimas lecturas dosimétricas realizadas po ., que corresponden al informe de julio d 2012 sin valores significativos. |
| - Disponen de los siguientes equipos en Madrid: - Modelo nº 16236, almacenado en Madrid, realizadas prueb de hermeticidad de las fuentes radiactivas por en abril de 2012, revisión del equipo por con fecha 12/01/12 y revisión propia en diciembre de 2011. La inspección de la "varilla-fuente soldadura" fue realizada por con fecha 25/09/09 Situación del equipo en fuera de servicio. |
| Modelo nº 15794, en el almacén de Madrid, realizada prueba de hermeticidad de las fuentes radiactivas por marz de 2012, revisión del equipo por con fecha 18/01/12 y revisión propia en diciembre de 2011. La inspección de la "varilla-fuente soldadura" fue realizada por con fecha 25/09/09 Situación del equipo en fuera de servicio. |
| Modelo nº 16338, en el almacén de Madrid, realizada prueba de hermeticidad de las fuentes radiactivas por en abro de 2012, revisión del equipo por con fecha 18/01/12 y revisión propia en octubre de 2011. La inspección de la "varilla-fuente soldadura" fue realizada por con fecha 30/09/09. |
| Modelo nº 17406, en el almacén de Madrid, realizada prueba de hermeticidad de las fuentes radiactivas por en abr de 2012, revisión del equipo por con fecha 18/01/12 y revisió propia en octubre de 2011. La inspección de la "varilla-fuente soldadura" fue realizada por con fecha marzo de 2012. |
| Modelo , nº 17969, en el almacén de Madrid, realizada prueba de hermeticidad de las fuentes radiactivas por confecha abril de 2012, revisión del equipo por confecha 12/01/1 y revisión propia en octubre de 2012. La inspección de la "varilla" |

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88



CSN/AIN/16/IRA/1681/12 Hoja 3 de 4

| | | 21/01/10 cor | n fecha ——— |
|--------|----------------------|--|-------------------|
| | - | Los equipos con n/s 15715, 16679, 17326 y 17628 se encuen la delegación de Puertollano. | |
| | - | El recinto de almacenamiento (planta –2) se encontraba señ como Zona Controlada y disponía de medios para establecer un controlado. Los equipos y sus maletas estaban seña reglamentariamente. | acceso lizados |
| 13 L | 1967 1967 1967 | Las maletas disponen de señalización con los datos del titula instalación. | r de la |
| | - F. J. | Estaban disponibles las últimas revisiones del Plan de Emer Reglamento de Funcionamiento y Procedimiento de Verifica Calibración de Monitores de Radiación. | ición y |
| 250,00 | - | El titular no dispone de un acuerdo de devolución de los equipos. | |
| | | Tienen los certificados de actividad y de forma especial de las actualizados. | fuentes —— |
| 1105 | - | Disponen de Consejero de Seguridad para el transporte. | |
| | - | Tienen póliza de cobertura de riesgo nuclear aplicada a las activo de transporte de material radiactivo con | |
| V | - | Disponen de cinco monitores de radiación de la firma 23603, 23608, 23610 (fuera de servicio), 35849, y uno de la con n/s 50985 que son verificados por el equipo anualmente. | a firma |
| | - | Realizan la vigilancia radiológica anualmente. | |
| | - | Estaban disponibles un Diario de Operación General y uno por registrados por el CSN. | equipo |
| | - | Han enviado al CSN el informe anual del año 2011 | |
| | | | |

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el



Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88



CSN/AIN/16/IRA/1681/12 Hoja 4 de 4

Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a seis de noviembre de dos mil doce.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de TECNOS S.A." para que con su firma, lugar y fecha. panifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

- Se acepta el acta. Ser har comui cado los alto/biga al CSN y se haestablecido un acuerdo de devolución de emises con - En Modrid, 08 de noviembre de 2012

Fdo: +

Repervisor 12-1681

SOCTEMBS SA

DILIGENCIA

| En relación con el Acta de Inspect fecha once de octubre de dos mil do SGS TECNOS S.A., sito en la calle | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| D. , Supervisor de de la misma, | la instalación, adjunta come | ntarios al contenido |
| El Inspector que la suscribe manifie | esta: | |
| -Se aceptan los comentarios. | | |

Madrid, 18 de diciembre de 2012



Fdo.