

## ACTA DE INSPECCIÓN

\_\_\_\_\_ jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

**CERTIFICA:** Que se personó el día 15 de marzo de 2022 en la CLÍNICA ASISA DENTAL sita en \_\_\_\_\_ . 07003 PALMA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre de ASISA DENTAL, SAU, con NIF \_\_\_\_\_. Su código de registro es \_\_\_\_\_ y fue inscrita en el Registro el 13 de diciembre de 2013, y su última declaración de modificación es de 16 de febrero de 2018.

La Inspección fue recibida por \_\_\_\_\_, trabajadora responsable del centro, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



## UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIATIVO

- La instalación se ubica a nivel de planta baja y consta de tres gabinetes dentales y una sala de radiología.
- Los equipos que se relacionan a continuación están presentes en la instalación y están inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X :

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
INTRAORAL					
INTRAORAL					
INTRAORAL					
CBTC					

- La instalación está correctamente señalizada y existen prendas plomadas de protección.

## DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- , ODONTÓLOGO, dirige la instalación y dispone de la acreditación correspondiente.
- Los equipos de la instalación son operados por   
 ,   
 Y   
 .  
 Dichas trabajadoras disponen de la correspondiente acreditación.
- Las trabajadoras citadas están sujetas a vigilancia dosimétrica personal. Están disponible los informes con las lecturas dosimétricas mensuales con valores inferiores al valor de registro.



### TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la UTPR el 30/11/2021.
- Está disponible el informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la realización del control de calidad y la estimación de dosis a pacientes de los equipos presentes en la instalación, expedido por la UTPR el mes de noviembre de 2021 correspondiente a al control realizado el 19/10/2021. No se hace constar ninguna disconformidad.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

15/03/2022

---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de ASISA DENTAL, SAU para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

D. \_\_\_\_\_ en calidad de Representante legal de  
ASISA DENTAL, SAU, titular de la instalación de rayos X

Expreso mi acuerdo con el contenido del acta **CSN CAIB AIN 01 RXPM 2035 2022** correspondiente a la inspección realizada el día 15/03/2022.

Palma, 18 de marzo de 2022

Firmado Digitalmente en ASIS/

Firma