

ISN 24H

Información sobre central nuclear Ascó – INES 0

8 de julio de 2016

El titular de la central ha comunicado que durante la ejecución de unos trabajos para implantar una modificación de diseño, un trabajador de una empresa externa ha sufrido una descarga eléctrica al manejar un compresor de aire portátil.

El operario fue trasladado mediante helicóptero al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En el momento de la notificación, la persona se encuentra estable, ingresada en dicho centro.

El compresor de aire, su cuadro eléctrico y el cableado y la toma de corriente asociados han sido retenidos por parte del Servicio de Prevención y su uso ha sido prohibido mientras se investiga la causa que provocó la descarga.