

Trámite Normal

8/02/2017

INSTALACIONES RADIATIVAS (ENCOMIENDAS)

| Nº | INFORME | SOLICITANTE O TITULAR | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES ESPECIALES | OBSERVACIONES |
|-------|------------------------------|---|---|--|--|
| GC-04 | AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN | Nombre: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Localidad: Barcelona (Barcelonès) IRA-3342 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-1/IRA-3342/2017 Fecha Solicitud: 30-09-2016 | Autorización de modificación de la instalación radiactiva para: <ul style="list-style-type: none">- Añadir un acelerador lineal de electrones .- Añadir un equipo de braquiterapia.- Añadir un equipo de Tomografía Computarizada- Almacenar fuentes radiactivas. | La especificación 14ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la instalación modificada. | El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona es el titular del Hospital del Mar, de reciente autorización como IRA, en el que se instalan los equipos objeto de esta solicitud. El Servicio de Protección Radiológica del Hospital del Mar realizará las verificaciones periódicas de la instalación de acuerdo con el Protocolo de Garantía de Calidad del Servicio, y desde el punto de vista de la Protección Radiológica. Evaluada por SCAR. |
| IB-01 | AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN | Nombre: SERVICIOS DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGÍA SLU Localidad: PALMA (Illes Balears) IRA-0265 Referencia informe técnico: CSN-CAIB/IIEV/MO-13/IRA-0265/2017 Fecha Solicitud: 16-12-2016 | Autorización de modificación de instalación radiactiva por: <ul style="list-style-type: none">- Instalación de un nuevo acelerador lineal de electrones- Retirada de un acelerador lineal de electrones antiguo- Instalación de un equipo de braquiterapia | La especificación 14ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la modificación. | La instalación es el Hospital Juaneda Miramar de Palma. Se sustituye el acelerador por otro más moderno y la casa suministradora se hace cargo del desmantelamiento del antiguo y la gestión de materiales activados. Evaluada por Gobierno Balear. |