

Trámite Normal
5/04/17
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
52	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL QUIRON SALUD INFANTA LUISA (CLINICA ESPERANZA DE TRIANA, SA) Localidad : SEVILLA IRA/2114 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-2114/2017 Fecha Solicitud: 22/11/2016	Solicita autorización de modificación para: - Sustitución de un acelerador lineal de electrones de la firma Philips por otro de la firma Elekta.	N/A	La casa suministradora desmontará el acelerador antiguo y las piezas activadas quedarán en el almacén de residuos del Hospital hasta su decaimiento y posterior retirada por Enresa.

Trámite Normal
5/04/2017

INSTALACIONES RADIATIVAS (ENCOMIENDAS)

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
IB-01	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INTEGRACIÓN SANITARIA BALEAR, SL Localidad: PALMA (Illes Balears) IRA-3368 Referencia informe técnico: CSN-CAIB/IEV/PM/IRA-3368/2017 Fecha Solicitud: 17-03-2017	Autorización de funcionamiento de una instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none">- Un acelerador lineal de electrones para radioterapia de marca VARIAN- Sistema de guiado de imagen (IGRT) de rayos X- Dos fuentes radiactivas para la verificación de la estabilidad de los instrumentos de medida del acelerador.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	La instalación pertenece al Grupo Quirón Salud que empezará a prestar servicio de radioterapia en este Hospital. Evaluado por Gobierno Balear