SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Acta de inspección

, 10101 0	<u></u>
, funcionaria de la da por el Consejo de Seguridad Nuclea	Generalitat de Catalunya (GC) e inspectora acredita- ar,
Certifico que me he presentado el día Científic i Tecnològic Agroalimentari (a en Lérida (Segrià).	2 de noviembre de 2012 en Inqua SL, sita en el Parontes Parc de Gardeny) (
2176, ubicada en el emplazamiento re suelos. Su última autorización fue con	espección de control de la instalación radiactiva IRA- ferido, destinada a medir la densidad y la humedad er ncedida por el Departament d'Empresa i Ocupació e l una solicitud de modificación de la instalación.
Fui recibida por don nocer y aceptar la finalidad de la insotección radiológica.	, jefe del Área de Viales y supervisor, quien manifestó spección, en cuanto se relaciona con la seguridad y la
gidos en su trámite se considerarán o, o a instancia de cualquier persona	r de la instalación que este acta y los comentarios re- n documentos públicos y podrán ser publicados de ofi- na física o jurídica. Lo cual se notifica para que el titula ración aportada durante la inspección no debería pu- restringido.

De las comprobaciones que realicé y de la información que requerí y me suministró el supervisor, resulta lo siguiente:

- La instalación radiactiva consiste en una dependencia blindada situada en la planta baja en el laboratorio de suelos en el emplazamiento referido.....
- La dependencia estaba señalizada de acuerdo con la legislación vigente y tenía medios para controlar su acceso. Disponía de un piloto luminoso de color rojo que se encendía al abrir la puerta.....
 - Disponen de los siguientes equipos radiactivos, todos ellos de la marca y siguientes:.......

	Fuente de Cs-137			Fuente de Am-241/Be		
n/s	Actividad (MBq)	Fecha de referencia	n/s	Actividad (GBq)	Fecha de referencia	n/s
M 310606182	370	15.01.2001	0319 CX	1,85	29.06.2000	9480 NK

SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

M 360508327	370	18.05.2005	9343 CM	1,85	17.02.2006	3857 NN
M 360508328	370	18.05.2005	9344 CM	1,85	17.02.2006	3858 NN
M 370608769	370	03.07.2006	4680 CN	1,85	27.02.2007	4550 NN
M 350502634	370	01.03.1995	CC219	1,85	20.11.1994	4616 NK
M 391005343	370	10.06.1999	7947 GQ	1,85	27.05.1998	8459 NK
M 310606183	370	15.01.2001	0321 CX	1,85	29.06.2000	9481 NK
M 370608768	370	03.07.2006	4677 CN	1,85	27.02.2007	4549 NN

- Los equipos M 310606182, M 391005343 y M 310606183 no se usan desde enero de 2012

- El equipo con número de serie M 370608768 está asignado a la delegación de la Pobla de Segur. El resto de equipos estaban almacenados en el interior de la dependencia en el momento de la inspección.....

- De los niveles de radiación medidos en las zonas colindantes de la dependencia blindada no se deduce que puedan superarse los límites anuales de radiación establecidos, con 7 equipos almacenados.....

- efectúa anualmente y conjuntamente, la revisión completa de los equipos radiactivos y las pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas. Las últimas fueron las realizadas en fechas:



M 350502634	14.08.2012 y 12.09.2011
M 391005343	06.03.2012 y 06.09.2011
M 310606182	12.04.2012 y 06.09.2011
M 310606183	06.03.2012 y 12.09.2011
M 360508327	14.08.2012 y 12.09.2011
M 360508328	14.08.2012 y 12.09.2011
M 370608768	14.08.2012 y 12.09.2011
M 370608769	14.08.2012 y 12.09.2011

- Estaban disponibles los certificados de hermeticidad y actividad en origen de las fuentes radiactivas encapsuladas de todos los equipos radiactivos, los certificados de control de calidad de los equipos y el certificado de aprobación de las fuentes como materia radiactiva en forma especial.....
 - Estaban disponibles 1 licencia de supervisor y 8 licencias de operador. Dor estaba en trámite de renovación de operador......
- Estaban disponibles dosímetros de termoluminiscencia para el control dosimétrico de los trabajadores expuestos de la instalación radiactiva y 2 de área, uno ubicado en la pared delantera de la puerta del recinto blindado y otro en la delegación de la Pobla de Segur......

SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

tri	co. Estaba	enen establecido an disponibles lo incluye como an	s historiales dos	imétricos individua	para el co alizados de los tral netría de septiembr	ontrol dosimé- pajadores ex- e de 2012
	- Los	s trabajadores ex	xpuestos se som	neten anualmente	a reconocimiento	médico en la
	- Dis	sponen de los eq	uipos portátiles d	le detección y me	dida de los niveles	de radiación,
ca		e ellos asignado		·	, mod	
		siguientes:				
		Fecha de	Entidad de	Fecha de	Laboratorio de	1
	n/s	verificación	verificación	calibración	calibración	
	34250	14/08/12		15.11.2008]
	33522	14/08/12		22.10.2008]
	71370	14/08/12		16.11.2010	Origen	
Carlo Carlo	71371	14/08/12		16.11.2010	Origen]
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	≓

- 1 -	Los equipos n/s 44687, 40736	, 33521, 37647,	37648 y 66107 ya	no se usaban y ha-
an si	do dados de baja			

Disponen del equipo portátil de detección y medida de los niveles de radiación de la arca , siguiente::.....,

n/s	Fecha de verificación	Entidad de verificación	Fecha de calibración	Laboratorio de calibración
50984	calibración		27/06/12	

- Estaba disponible el programa para verificar y calibrar los equipos de detección y medida de los niveles de radiación. Il los revisa aprovechando la revisión de los equipos
- Estaban disponibles los diarios de operación siguientes: 1 general y 8 más de los equipos radiactivos. En el diario general incluyen datos sobre la verificación y la calibración de los detectores, las altas y bajas de personal, el registro de los niveles de radiación del recinto blindado, la incidencias, etc; en los diarios de cada equipo anotan la fecha de los ensayos, el número de ensayos, el lugar, el horario y el operador encargado.......
- Estaban disponibles en un lugar visible las normas de actuación escritas tanto en funcionamiento normal como en caso de emergencia.....
- Estaba disponible la póliza de cobertura para el transporte de los equipos radiactivos, y disponían de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas......
- Algunas de las placas de las maletas de transporte estaban en mal estado. No tenían un plan de mantenimiento.....

0	
	N
V	1

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

- Durante las operaciones con los equipos, señalizan los trabajos mediante un foco rotativo situado en el vehículo
- El 26.09.2011 el supervisor realizó un curso de formación a los operadores
- Estaban disponibles equipos de extinción contra incendios
Y con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del CSN, reformada por la Ley 33/2007; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR), modificado por el Real Decreto 35/2008; el Real Decreto 783/2001, reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes (RPSRI); la autorización referida; y en virtud de las funciones encomendadas por el CSN a la GC mediante el acuerdo de 15 de junio de 1984, cuya última actualización es del 22 de diciembre de 1998, levanto y suscribo la presente acta por triplicado en Barcelona, en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives de la GC, el 7 de noviembre de 2012.
de Inqua SL o a un/a representante acreditado/a, a que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta. De conformidad a la presente acta adjuntamos padido de 4 placas de maletas de transporte, 3 de las cuales se sustituiran de immediatez a su llegada ; la restante se sustituira cuando la incorrecta ideatificación de la placa as lo acorreje. Leida M de noviembre de 2012



Diligencia

En relación con el acta de inspección CSN-GC/AIN/20/IRA/2176/2012 realizada el 02/11/2012, a la instalación radiactiva Inqua SL, sita en Parc Científic i Tecnològic de Lleida, el titular de la instalación radiactiva incluye comentarios y alegaciones a su contenido.

Don/Doña , inspector/a acreditado/a del CSN, que la suscribe, manifiesta lo siguiente:

Se acepta el comentario

No se acepta el comentario

El comentario o alegación no modifica el contenido del se

X El comentario o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 28 de noviembre de 2012