

ACTA DE INSPECCIÓN

Funcionario de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,

CERTIFICA: Que se personó el día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós en la **CLÍNICA DENTAL LUDMILLA RATYNSKI** cuyo titular es _____ (NIF: _____), y que se encuentra situada en la

Costa Teguisse, del término municipal de Teguisse (35508), isla de Lanzarote.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico dental (tipo 2), cuya última inscripción registral en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias es de fecha 18/06/2012.

La Inspección fue recibida por _____, higienista, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

La representante del titular fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS:

- La instalación está compuesta por tres salas cuyos colindamientos coinciden con lo detallado en la documentación de la última Declaración. _____
- Los equipos instalados y en funcionamiento eran los siguientes:
 - Sala 1: Equipo de radiología intraoral marca _____, modelo _____, número de serie _____, que incorpora tubo marca _____, modelo _____, con número de serie _____. El equipo dispone de marcado CE y está identificado en la inscripción de la instalación como equipo nº 1.
 - Sala 2: Equipo de radiología intraoral marca _____, modelo _____, número de serie _____, que incorpora tubo marca _____, modelo _____, con número de serie _____. El equipo dispone de marcado CE y está identificado en la inscripción de la instalación como equipo nº 2.
 - Sala 4: Equipo de radiología dental panorámica marca _____; modelo _____, número de serie _____, que incorpora generador modelo _____, número de serie _____ y tubo modelo _____ con número de serie _____



. El equipo dispone de marcado CE y está identificado en la inscripción de la instalación como equipo nº 3.

- Las salas estaban señalizadas y sus accesos eran controlados. _____
- La Inspección constató que la centralita y el brazo del equipo de radiología intraoral marca _____ modelo _____, número de serie _____, retirado según certificado nº 2012/2 emitido por la entidad _____ en fecha 5/01/2012, estaba aún en la sala identificada en el expediente de la instalación como Sala 3 (se adjunta fotografía como anexo a la presente acta). _____
- Era visible cartel de aviso a embarazadas en el acceso a la sala del equipo de radiología dental panorámica. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN:

- Se dispone de un delantal plomado y de un protector de tiroides. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN:

- En el momento de la inspección no se pudieron realizar disparos con los equipos al no haber personal con acreditación otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear para dirigir/operar instalaciones de rayos X con fines diagnósticos. _____

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN:

- Según se manifiesta la única persona que hace uso de los equipos es _____ . Fue mostrada su acreditación otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear para dirigir instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico dental. _____
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica mediante el uso de un dosímetro personal asignado a la directora de la instalación. Las lecturas dosimétricas se realizan por SCI. La última lectura dosimétrica disponible correspondía a marzo de 2022 no observándose valores significativos. _____

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN:

- El horario de la clínica centro es de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas los lunes y los jueves, de 9:00 a 14:00 los martes y los viernes y los miércoles de 16:00 a 20:00 horas. _____
- Según se manifiesta, actualmente se realiza una media de 5 disparos/semana con el equipo de radiología dental panorámica. Los equipos intraorales casi no se usan. _____
- Disponen de contrato escrito con la UTPR _____ . _____
- El último control de calidad realizado a los equipos de la instalación y la última vigilancia de los niveles de radiación, con resultados correctos, se han realizado por la UTPR _____ en fecha 15/12/2021. _____



- Disponen de certificado de conformidad de la instalación, con referencia 353/2021, emitido por el Jefe de la UTPR en fecha 22/03/2021 según visita a la instalación de fecha 15/12/2021. _____
- En el certificado de conformidad la UTPR actuante indica que el equipo panorámico *"...presenta fallos frecuentes e intermitentes durante los cuales no era posible realizar disparos y que impiden un uso clínico en óptimas condiciones..."*. Según se manifiesta una empresa de venta y asistencia técnica autorizada ha revisado el equipo si bien no se mostraron las hojas de trabajo correspondientes ni los certificados de verificación tras la intervención en el equipo. _____
- Se dispone de Programa de Protección Radiológica. _____
- Consta remitido al Consejo de Seguridad Nuclear en fecha 22/03/2022 el informe periódico de la instalación. _____

DESVIACIONES:

- En relación a los fallos frecuentes e intermitentes que impiden un uso clínico en óptimas condiciones del equipo de radiología dental panorámica, no fueron mostradas las hojas de trabajo ni los certificados de verificación tras cualquier intervención o reparación del equipo de radiología dental panorámica. (Artículo 18 c) del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio). _____
- Solo se dispone de cartel de aviso a embarazadas en el acceso a la sala del equipo de radiología dental panorámica. (Artículo 9.1 del Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre). _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Las Palmas de Gran Canaria.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de **"CLÍNICA DENTAL LUDMILLA RATYNSKI"** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

ANEXO

(Acta ref. CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2537/22)

- Fotografía de centralita y brazo del equipo de radiología intraoral marca _____, número de serie _____, retirado según certificado nº 2012/2 emitido por la entidad _____ en fecha 5/01/2012.



Costa Teguire, a 6 de junio de 2022

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO


A/A.:

ASUNTO: TRÁMITE ACTA DE INSPECCIÓN

Muy Sr. mío:

En relación al último apartado, correspondiente a las DESVIACIONES del ACTA DE INSPECCIÓN, deseamos realizar las siguientes manifestaciones:

- Se adjunta hoja de trabajo y certificado de restitución emitidos por la de y relacionados con la intervención realizada en el equipo de radiología dental panorámica.
- Se ha colocado un nuevo cartel de advertencia para posibles mujeres embarazadas junto a la entrada de la sala de espera, tal y como se puede advertir en la siguiente fotografía:



Atentamente,

Firmado digitalmente
por

Fecha: 2022.06.13
16:42:52 +01'00'

DILIGENCIA

En relación con la documentación aportada en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2537/22, correspondiente a la inspección realizada en la instalación de radiodiagnóstico médico cuyo titular es LUDMILLA RATYNSKI el día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el inspector que la suscribe declara,

- Comentario 1 (hoja de trabajo y certificado de restitución): No se acepta el comentario. Las fechas de los documentos aportados son anteriores a la fecha del certificado de conformidad de la instalación (22/03/2022), según visita a la instalación de fecha 15/12/2021.
- Comentario 2 (cartel de aviso a embarazadas): Se acepta el comentario. No cambia el contenido del acta dado que en el momento de la inspección solo se disponía de cartel de aviso a embarazadas en el acceso a la sala del equipo de radiología dental panorámica.

NOTA ADICIONAL: En el acta hay un error en el primer párrafo de la hoja 3. Donde dice "... emitido por el Jefe de la UTPR en fecha 22/03/2021..." debe decir "... emitido por el Jefe de la UTPR en fecha 22/03/2022...".

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 2022

EL INSPECTOR DE IIRR

