

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
38	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL DE SANT JOAN SAM Localidad: REUS (Tarragona) IRA-3097 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-02/IRA-3097/21 Fecha Solicitud: 20-01-2021	Autorización de modificación por: <ul style="list-style-type: none">- Alta de un acelerador lineal de electrones de la firma Varian, modelo TrueBeam, , dotado con un sistema de imagen de RX	La instalación radiactiva del Hospital se dedica a tratamiento médico mediante técnicas de radioterapia externa y braquiterapia. La instalación cuenta ya con otros dos aceleradores y el nuevo se alojará en un búnker que estaba vacante. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la modificación solicitada esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la instalación. Evaluada por el SCAR de Cataluña.