

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
84	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: ARCELORMITTAL ESPAÑA, SA. Localidad: ETXEBARRI (Bizkaia). IRA-0151 Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-23-baja fuentes/IRA-0151/22 CSN-PV/IIEV/MO-23-PPF/IRA-0151/22 Fecha Solicitud: 13-03-2018	Autorización de Modificación por <ul style="list-style-type: none">- Baja de 22 fuentes radiactivas- Aprobación del Plan de Protección Física	Las 22 fuentes radiactivas que se dan de baja ya han sido retiradas por Enresa. Personal de la Ertzaintza (Policía Autónoma del Gobierno Vasco), perteneciente al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, ha efectuado examen y comprobación del estado de la instalación y funcionamiento del servicio de vigilancia instalado en ArcelorMittal España, SA, en fechas 29 de mayo de 2018, 18 de noviembre de 2019 y 2 de mayo de 2022. Evaluada por Gobierno Vasco.