

ISN 24 HORAS

INSTALACIÓN: CN José Cabrera

INES: No aplica

DESCRIPCIÓN: Durante los trabajos de corte de unas piezas metálicas en un recinto de confinamiento, una de ellas cayó al suelo y golpeó a un trabajador en una pierna. Tras ser atendido en los servicios sanitarios de la instalación, en los que se descartó contaminación, se decidió trasladarlo a un centro hospitalario debido a que la pieza le fracturó la pierna.

La central está en proceso de desmantelamiento.