

Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona) – INES 0

4 de marzo de 2026

El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada no programada del reactor, esta madrugada, para llevar a cabo la reparación de las válvulas piloto de una de las válvulas de aislamiento de vapor principal. El suceso no ha tenido impacto alguno en la seguridad de los trabajadores, ni en los miembros del público, tampoco ha supuesto ninguna liberación de actividad al medio ambiente.

La planta se encuentra actualmente en parada caliente (Modo 3), mientras se sigue el proceso necesario para llevar la instalación a las condiciones operativas necesarias (parada fría) para intervenir en las mencionadas válvulas.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la [Instrucción del Consejo IS-10](#). El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD



*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS (ISN 4H)	
INSTALACIÓN	Central nuclear Vandellós II (Tarragona)
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	04/03/2026 04:01 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	A las 16:00 horas del 03/03/2026 y estando la planta al 100% de potencia se inicia la secuencia de parada no programada de la central. El motivo de la misma es realizar una reparación / sustitución de las válvulas piloto de la válvula de aislamiento de vapor principal HV-AB26A. La planta se ha desconectado de la red eléctrica a las 03:22 horas del 04/03/2026.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	La planta se encuentra en parada caliente (Modo 3) al 0% de potencia. Asimismo, están en curso las instrucciones de los Procedimientos Generales de Operación para llevar la planta a las condiciones operativas necesarias para intervenir en la válvula HV-AB26A.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Llevar la planta a parada fría (Modo 4) para realizar la intervención en la Válvula HV-AB26A.
SITUACIÓN ACTUAL	La planta se encuentra en modo de espera caliente (modo 3) al 0% de potencia.
ACTUACIÓN DEL CSN	En estudio y pendiente de clasificación en la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos (INES).
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	